

Travaux cimetière 18/11/2009 Borne Fontaine

Réalisation faite par la Société PILLITTERI



Coude fissuré

Réparation effectuée ce jour, remplacement du coude et mousse expansive



Fin des travaux : la fontaine est opérationnelle

